

НОВОСТЬ
13.05.2021

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Продолжаются работы по устранению утечки нефтесодержащей жидкости в результате разгерметизации трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения.

На берегу в районе дюкерного перехода через реку Колву ведется зачистка территории. На реке Колве действует шесть рубежей реагирования, установлены боновые заграждения, осуществляется сбор радужной пленки с применением сорбентов.

В оперативных мероприятиях задействованы аттестованные силы и средства: более 150 сотрудников предприятия и подрядных организаций, свыше 30 единиц техники.

Работы ведутся в тесном взаимодействии с государственными органами.