

НОВОСТЬ

26.12.2022

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Пресс-служба сообщает о срабатывании датчика оксида углерода в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 НШП «Яреганефть».

Оперативно приняты меры реагирования, работавший на объекте персонал в полном составе выведен на поверхность. Пострадавших нет.

Ведется поиск возможного источника задымления, в том числе с привлечением профессиональных спасателей.

Причины срабатывания датчика устанавливаются.